



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

**PORTO DE ITAGUAÍ
2024**

Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:

- 1 -Veículo
- 2 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
- 3 - Rádio de comunicação
- 4 - Máquina fotográfica

Integração com a ANTAQ

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração e notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

Parâmetros da Fiscalização:

Guia Orientador da Fiscalização

1. LIMPEZA:

- **Acúmulo líquido;**
- **Acúmulo Sólido ;**
- **Fuga de resíduos** – Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;
- **Descarte de Resíduo** - Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

2. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

- **Extintores & Hidrantes** (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Sinalização** - Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;
- **EPI** - Verificar se estão utilizando os EPIs e EPCs necessários e maneira correta;
- **Operador Portuário** - Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário credenciado.

3. ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

- **Máquinas e equipamentos;**
- **Eletricidade (estrutura e serviço);**
- **Água (encanamento e serviço);**
- **Piso/pavimentação;**
- **Cabeço;**
- **Defensa;**

- **Caixa de passagem;**
- **Vegetação;**
- **Cercas limítrofes;**
- **Construção ou Reforma** – Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem consertados;
- **Telhado;**
- **Calhas;**
- **Telhas;**
- **Galpões;**
- **Janelas;**
- **Caneletas;**
- **Caixa D'água.**

4. TRÂNSITO

- **Sinalização** - Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;
- **Estacionamento** - Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

- **Carga Perigosa** - Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Armazenamento de Carga** - Verificar se existe carga armazenada em local inapropriado.

6. FALTA DE AUTORIZAÇÃO

- **Reparo;**
- **Transporte resíduo;**
- **Mergulho;**
- **Bombeamento.**



Análise de Risco (Com base no histórico do ano de 2022 e 2023):

TECAR:

Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos);
Escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer;
Limpeza e pavimentação;
Lonas durante descarga de granéis;
Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações;
Materiais inservíveis;
Utilização de área pública (próximo à antiga Gerência de Projetos);
Caixas d'água abertas;
Drenagem do pátio e na lateral das correias transportadoras;
Verificar se os empregados estão realizando a limpeza da estrutura no píer embaixo do EPC (Equipamento de proteção coletiva), e se estão utilizando os EPIs corretos;
Queda de material no mar pela calha coletora localizada na pista, antes da entrada do píer do TECAR;
Material acumulado nas estruturas;

TECON:

Acúmulo de água e materiais inservíveis no pátio;
Estado de conservação da pavimentação;
Estado de conservação dos hidrantes;
Lonas durante descarga de granéis;
Manutenção sendo realizada fora da área de oficina (maior atenção para óleo);
Sistema de drenagem (canaletas) e chapas de aço localizadas na lateral dos berços 302 e 303.

CPBS:

Dispersão de minério das pilhas no pátio de armazenagem e durante as operações;
Vegetação (Lateral da Pista 200);
Estado de conservação dos guarda-corpos nos dolphins e píer;
Pavimentação do pátio de armazenagem;
Hidrantes do pátio de armazenagem;
Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos).

ÁREA PÚBLICA: TGSIII:

Limpeza das calhas;
Lateral da esteira transportadora.

ÁREA PÚBLICA: PÁTIO DE CARRETAS

Verificar operação de carga indevida;
Pavimentação;

ÁREA PÚBLICA: ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES

Iluminação;
Poda;
Pintura das vagas;
Placas de sinalização.

ÁREA PÚBLICA: PISTAS

Resíduos;
Buracos e Rachaduras;

PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA

Porto de Itaguaí - Ano:2024

Dias	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
1	Feriado				Feriado	Sábado						
2			Sábado			Domingo					Feriado	
3		Sábado	Domingo					Sábado			Domingo	Feriado
4		Domingo			Sábado			Domingo				
5					Domingo		Feriado			Sábado		
6	Sábado			Sábado			Sábado			Domingo		
7	Domingo			Feriado					Feriado			Sábado
8						Feriado			Domingo			Domingo
9			Sábado								Sábado	
10		Sábado	Domingo					Sábado			Domingo	
11		Domingo			Sábado			Domingo				
12					Domingo					Feriado		
13				Sábado			Sábado			Domingo		
14	Sábado			Domingo			Domingos		Sábado			Sábado
15	Domingo					Sábado			Domingo			Domingo
16			Sábado			Domingo					Sábado	
17		Sábado	Domingo					Sábado			Domingo	
18		Domingo			Sábado			Domingo				
19					Domingo					Sábado		
20				Sábado			Sábado			Domingo	Feriado	
21	Sábado			Feriado			Domingos		Sábado			Sábado
22	Domingo					Sábado			Domingo			Domingo
23			Sábado			Domingo					Sábado	
24		Sábado	Domingo					Sábado			Domingo	
25		Domingo			Sábado			Domingo				Feriado
26					Domingo					Sábado		
27				Sábado			Sábado			Domingo		
28	Feriado			Domingo			Domingos		Sábado			Sábado
29	Domingo					Sábado			Domingo			Domingo
30			Sábado			Domingo					Sábado	
31			Domingo					Sábado				

Legendas



Fiscalização Conjunta GERFIT/GERMAM/GERIQS



Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFAC (TECAR/TECON/CPBS/TGSIII)

Janeiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 C Ana	2 A Maurício	3 B Elenice	4 C Carlos/Sarte	5 A Jeiel/Manoel	6 B Ana
	7 C Maurício	8 A Elenice	9 B Carlos/Sarte	10 C Jeiel/Manoel	11 A Ana	12 B Maurício	13 C Elenice
	14 A Carlos/Sarte	15 B Jeiel/Manoel	16 C Ana	17 A Maurício	18 B Elenice	19 C Carlos/Sarte	20 A Jeiel/Manoel
	21 B Ana	22 C Maurício	23 A Elenice	24 B Carlos/Sarte	25 C Jeiel/Manoel	26 A Ana	27 B Maurício
	28 C Elenice	29 A Carlos/Sarte	30 B Jeiel/Manoel	31 C Ana			

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
 - CEAM
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário

Fevereiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 A Maurício	2 B Elenice	3 C Carlos/Sarte
	4 A Jeiel/Manoel	5 B Ana	6 C Maurício	7 A Elenice	8 B Carlos/Sarte	9 C Jeiel/Manoel	10 A Ana
	11 B Maurício	12 C Elenice	13 A Carlos/Sarte	14 B Jeiel/Manoel	15 C Ana	16 A Maurício	17 B Elenice
	18 C Carlos/Sarte	19 A Jeiel/Manoel	20 B Ana	21 C Maurício	22 A Elenice	23 B Carlos/Sarte	24 C Jeiel/Manoel
	25 A Ana	26 B Maurício	27 C Elenice	28 A Carlos/Sarte	29 B Jeiel/Manoel		

Área: A	1 - TECON <ul style="list-style-type: none"> Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes) Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes) Pier de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)
	2 - Área Pública <ul style="list-style-type: none"> Reservatório CAE

Área: B	1 - TECAR <ul style="list-style-type: none"> Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
	2 - CPBS <ul style="list-style-type: none"> Pier de Atracação
	3 - Área Pública <ul style="list-style-type: none"> Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva) Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis) Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias) Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C	1 - TECAR <ul style="list-style-type: none"> Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
	2- CPBS <ul style="list-style-type: none"> Área armazenagem CEAM
	3- Área Pública <ul style="list-style-type: none"> Guarda Portuária Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação) Estacionamento de veículos leves Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos) Posto ferroviário

Março	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 C Ana	2 A Maurício
	3 B Elenice	4 C Carlos/Sarte	5 A Jeiel/Manoel	6 B Ana	7 C Maurício	8 A Elenice	9 B Carlos/Sarte
	10 C Jeiel/Manoel	11 A Ana	12 B Maurício	13 C Elenice	14 A Carlos/Sarte	15 B Jeiel/Manoel	16 C Ana
	17 A Maurício	18 B Elenice	19 C Carlos/Sarte	20 A Jeiel/Manoel	21 B Ana	22 C Maurício	23 A Elenice
	24 B Carlos/Sarte	25 C Jeiel/Manoel	26 A Ana	27 B Maurício	28 C Elenice	29 A Carlos/Sarte	30 B Jeiel/Manoel
	31 C Ana						

Área: A	1 - TECON <ul style="list-style-type: none"> Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes) Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes) Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
	2 - Área Pública <ul style="list-style-type: none"> Reservatório CAE

Área: B	1 - TECAR <ul style="list-style-type: none"> Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
	2 - CPBS <ul style="list-style-type: none"> Pier de Atracação
	3 - Área Pública <ul style="list-style-type: none"> Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva) Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis) Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias) Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C	1 - TECAR <ul style="list-style-type: none"> Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
	2- CPBS <ul style="list-style-type: none"> Área armazenagem CEAM
	3- Área Pública <ul style="list-style-type: none"> Guarda Portuária Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação) Estacionamento de veículos leves Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos) Posto ferroviário

Abril	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 A Maurício	2 B Elenice	3 C Carlos/Sarte	4 A Jeiel/Manoel	5 B Ana	6 C Maurício
	7 A Elenice	8 B Carlos/Sarte	9 C Jeiel/Manoel	10 A Ana	11 B Maurício	12 C Elenice	13 A Carlos/Sarte
	14 B Jeiel/Manoel	15 C Ana	16 A Maurício	17 B Elenice	18 C Carlos/Sarte	19 A Jeiel/Manoel	20 B Ana
	21 C Maurício	22 A Elenice	23 B Carlos/Sarte	24 C Jeiel/Manoel	25 A Ana	26 B Maurício	27 C Elenice
	28 A Carlos/Sarte	29 B Jeiel/Manoel	30 C Ana				

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2 - CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário

Maio	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1 A Maurício	2 B Elenice	3 C Carlos/Sarte	4 A Jeiel/Manoel
	5 B Ana	6 C Maurício	7 A Elenice	8 B Carlos/Sarte	9 C Jeiel/Manoel	10 A Ana	11 B Maurício
	12 C Elenice	13 A Carlos/Sarte	14 B Jeiel/Manoel	15 C Ana	16 A Maurício	17 B Elenice	18 C Carlos/Sarte
	19 A Jeiel/Manoel	20 B Ana	21 C Maurício	22 A Elenice	23 B Carlos/Sarte	24 C Jeiel/Manoel	25 A Ana
	26 B Maurício	27 C Elenice	28 A Carlos/Sarte	29 B Jeiel/Manoel	30 C Ana	31 A Maurício	

Área: A
1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso , canaletas, chapas de aço e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

Área: B
1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

2 - CPBS

- Pier de Atracação

3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C
1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)

2 - CPBS

- Área armazenagem
- CEAM

3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Junho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1 B Elenice
	2 C Carlos/Sarte	3 A Jeiel/Manoel	4 B Ana	5 C Maurício	6 A Elenice	7 B Carlos/Sarte	8 C Jeiel/Manoel
	9 A Ana	10 B Maurício	11 C Elenice	12 A Carlos/Sarte	13 B Jeiel/Manoel	14 C Ana	15 A Maurício
	16 B Elenice	17 C Carlos/Sarte	18 A Jeiel/Manoel	19 B Ana	20 C Maurício	21 A Elenice	22 B Carlos/Sarte
	23 C Jeiel/Manoel	24 A Ana	25 B Maurício	26 C Elenice	27 A Carlos/Sarte	28 B Jeiel/Manoel	29 C Ana
	30 A Elenice						

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2 - CPBS
 - Área armazenagem
 - CEAM
- 3 - Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário

Julho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 B <i>Elenice</i>	2 C <i>Carlos/Sarte</i>	3 A <i>Jeiel/Manoel</i>	4 B <i>Ana</i>	5 C <i>Maurício</i>	6 A <i>Elenice</i>
	7 B <i>Carlos/Sarte</i>	8 C <i>Jeiel/Manoel</i>	9 A <i>Ana</i>	10 B <i>Maurício</i>	11 C <i>Elenice</i>	12 A <i>Carlos/Sarte</i>	13 B <i>Jeiel/Manoel</i>
	14 C <i>Ana</i>	15 A <i>Maurício</i>	16 B <i>Elenice</i>	17 C <i>Carlos/Sarte</i>	18 A <i>Jeiel/Manoel</i>	19 B <i>Ana</i>	20 C <i>Maurício</i>
	21 A <i>Elenice</i>	22 B <i>Carlos/Sarte</i>	23 C <i>Jeiel/Manoel</i>	24 A <i>Ana</i>	25 B <i>Maurício</i>	26 C <i>Elenice</i>	27 A <i>Carlos/Sarte</i>
	28 B <i>Jeiel/Manoel</i>	29 C <i>Ana</i>	30 A <i>Maurício</i>	31 B <i>Elenice</i>			

Área: A
1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

Área: B
1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

2 - CPBS

- Pier de Atracação

3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C
1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)

2- CPBS

- Área armazenagem
- CEAM

3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Agosto	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 C Carlos/Sarte	2 A Jeiel/Manoel	3 B Ana
	4 C Maurício	5 A Elenice	6 B Carlos/Sarte	7 C Jeiel/Manoel	8 A Ana	9 B Maurício	10 C Elenice
	11 A Carlos/Sarte	12 B Jeiel/Manoel	13 C Ana	14 A Maurício	15 B Elenice	16 C Carlos/Sarte	17 A Jeiel/Manoel
	18 B Ana	19 C Maurício	20 A Elenice	21 B Carlos/Sarte	22 C Jeiel/Manoel	23 A Ana	24 B Maurício
	25 C Elenice	26 A Carlos/Sarte	27 B Jeiel/Manoel	28 C Ana	29 A Maurício	30 B Elenice	31 C Carlos/Sarte

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2 - CPBS
 - Área armazenagem
 - CEAM
- 3 - Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário

Setembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 A Jeiel/Manoel	2 B Ana	3 C Maurício	4 A Elenice	5 B Carlos/Sarte	6 C Jeiel/Manoel	7 A Ana
	8 B Maurício	9 C Elenice	10 A Carlos/Sarte	11 B Jeiel/Manoel	12 C Ana	13 A Maurício	14 B Elenice
	15 C Carlos/Sarte	16 A Jeiel/Manoel	17 B Ana	18 C Maurício	19 A Elenice	20 B Carlos/Sarte	21 C Jeiel/Manoel
	22 A Ana	23 B Maurício	24 C Elenice	25 A Carlos/Sarte	26 B Jeiel/Manoel	27 C Ana	28 A Maurício
	29 B Elenice	30 C Carlos/Sarte					

Área: A	<p>1 - TECON</p> <ul style="list-style-type: none"> Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes) Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes) Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis) <p>2 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> Reservatório CAE
----------------	--

Área: B	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier) <p>2 - CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> Pier de Atracação <p>3 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva) Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis) Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias) Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
----------------	---

Área: C	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) <p>2- CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> Área armazenagem CEAM <p>3- Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> Guarda Portuária Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação) Estacionamento de veículos leves Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos) Posto ferroviário
----------------	---

Outubro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 A Jeiel/Manoel	2 B Ana	3 C Maurício	4 A Elenice	5 B Carlos/Sarte
	6 C Jeiel/Manoel	7 A Ana	8 B Maurício	9 C Elenice	10 A Carlos/Sarte	11 B Jeiel/Manoel	12 C Ana
	13 A Maurício	14 B Elenice	15 C Carlos/Sarte	16 A Jeiel/Manoel	17 B Ana	18 C Maurício	19 A Elenice
	20 B Carlos/Sarte	21 C Jeiel/Manoel	22 A Ana	23 B Maurício	24 C Elenice	25 A Carlos/Sarte	26 B Jeiel/Manoel
	27 C Ana	28 A Maurício	29 B Elenice	30 C Carlos/Sarte	31 A Jeiel/Manoel		

Área: A
1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

Área: B
1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

2 - CPBS

- Pier de Atracação

3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C
1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)

2 - CPBS

- Área armazenagem
- CEAM

3 - Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Novembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 B Ana	2 C Maurício
	3 A Elenice	4 B Carlos/Sarte	5 C Jeiel/Manoel	6 A Ana	7 B Maurício	8 C Elenice	9 A Carlos/Sarte
	10 B Jeiel/Manoel	11 C Ana	12 A Maurício	13 B Elenice	14 C Carlos/Sarte	15 A Jeiel/Manoel	16 B Ana
	17 C Maurício	18 A Elenice	19 B Carlos/Sarte	20 C Jeiel/Manoel	21 A Ana	22 B Maurício	23 C Elenice
	24 A Carlos/Sarte	25 B Jeiel/Manoel	26 C Ana	27 A Maurício	28 B Elenice	29 C Carlos/Sarte	30 A Jeiel/Manoel

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2 - CPBS
 - Área armazenagem
 - CEAM
- 3 - Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário

Dezembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 B Ana	2 C Maurício	3 A Elenice	4 B Carlos/Sarte	5 C Jeiel/Manoel	6 A Ana	7 B Maurício
	8 C Elenice	9 A Carlos/Sarte	10 B Jeiel/Manoel	11 C Ana	12 A Maurício	13 B Elenice	14 C Carlos/Sarte
	15 A Jeiel/Manoel	16 B Ana	17 C Maurício	18 A Elenice	19 B Carlos/Sarte	20 C Jeiel/Manoel	21 A Ana
	22 B Maurício	23 C Elenice	24 A Carlos/Sarte	25 B Jeiel/Manoel	26 C Ana	27 A Maurício	28 B Elenice
	29 C Carlos/Sarte	30 A Jeiel/Manoel	31 B Ana				

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso, canaletas, chapas de aço e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2 - CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário