

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

PORTO DE ITAGUAÍ 2023

Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:

1 -Veículo
2 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
3 - Rádio de comunicação
4 - Máquina fotográfica

Integração com a ANTAQ

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração e notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

Parâmetros da Fiscalização:

Guia Orientador da Fiscalização

1.LIMPEZA:

- Acúmulo líquido;
- Acúmulo Sólido ;
- Fuga de resíduos Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;
- **Descarte de Resíduo** Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

2. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

- Extintores & Hidrantes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Sinalização** Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;
- EPI Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;
- **Operador Portuário** Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário credenciado.

3. ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

- Máquinas e equipamentos;
- Eletricidade (estrutura e serviço);
- Água (encanamento e serviço);
- Piso/pavimentação;
- Cabeço;
- Defensa:

_ ----,

- Caixa de passagem;
- Vegetação;
- Cercas limítrofes;
- Construção ou Reforma Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem consertados;
- Telhado;
- Calhas;
- Telhas;
- Janelas;
- Caneletas;
- Caixa Dágua.

4. TRÂNSITO

- Sinalização Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;
- Estacionamento Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

- Carga Perigosa Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- Armazenamento de Carga Verificar se existe carga armazenada em local inapropriado.

6. FALTA DE AUTORIZAÇÃO

- Reparo;
- Transporte resíduo;
- Mergulho;
- Bombeamento.



Análise de Risco (Com base no histórico do ano de 2022):

TECAR:

Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos);

Escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer;

Limpeza e pavimentação;

Lonas durante descarga de granéis;

Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações;

Materiais inservíveis;

Utilização de área pública (próximo à antiga Gerência de Projetos);

Caixas d'água abertas;

Drenagem do pátio.

TECON:

Acúmulo de água e materiais inservíveis;

Estado de conservação da pavimentação;

Estado de conservação dos hidrantes;

Lonas durante descarga de granéis;

Manutenção fora da área de oficina;

Sistema de drenagem (canaletas).

CPBS:

Dispersão de minério das pilhas no pátio de armazenagem e durante as operações;

Vegetação (Lateral da Pista 200);

Estado de conservação dos guarda-corpos nos dolphins e píer.

TGSIII:

Limpeza das calhas;

Lateral da esteira transportadora.



PLANEJAMENTO DA CDRJ DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA Porto de Itaguaí - Ano:2023

Dias	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1	Feriado			Sábado	Feriado		Sábado			Domingo		
2				Domingo			Domingo		Sábado		Feriado	Sábado
3						Sábado			Domingo			Feriado
4		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
5		Domingo	Domingo				Feriado	Sábado			Domingo	
6					Sábado			Domingo				
7	Sábado			Feriado	Domingo				Feriado	Sábado		
8	Domingo			Sábado		Feriado	Sábado			Domingo		
9				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
10						Sábado			Domingo			Domingo
11		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
12		Domingo	Domingo					Sábado		Feriado	Domingo	
13	\square	\square	\square		Sábado			Domingo		\square	\square	
14	Sábado				Domingo					Sábado		
15	Domingo	\square	\square	Sábado	\square		Sábado			Domingo	\square	$\overline{}$
16				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
17	\square	\square	\square		\square	Sábado		$\overline{}$	Domingo		\square	Domingo
18		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
19		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
20					Sábado			Domingo			Feriado	
21	Sábado	Feriado	\square	Feriado	Domingo					Sábado	\square	
22	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
23				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
24						Sábado			Domingo			Domingo
25		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	Feriado
26		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
27					Sábado			Domingo				
28	Feriado			- //	Domingo					Sábado		
29	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
30				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
31			\Box					\Box				Domingo

┌ Legendas

Fiscalização Conjunta GERFIT/GERMAM/GERIQS

Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFAC (TECAR/TECON/CPBS/TGSIII)



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6	7
	Α	В	С	A	В	С	Α
	Elenice	Maurício	Ana	Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	8	9	10	11	12	13	14
	В	С	A	В	С	Α	В
	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice/Sarte	Maurício	Ana	Carlos
Janeiro	15	16	17	18	19	20	21
	С	Α	В	С	Α	В	С
$\mathbf{\Phi}$	Manoel/Jeiel	Sarte	Maurício	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Sarte
	22	23	24	25	26	27	28
ש	Α	В	С	Α	В	С	A
	Maurício	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Sarte	Maurício	Ana
	29	<i>30</i>	31				
	В	С	Α				
	Carlos	Manoel/Jeiel	Sarte				

Área: A

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	<i>3</i>	4
				В	С	Α	В
				Maurício	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel
	5	6	7	8	9	10	11
	С	Α	В	С	A	В	С
Fevereiro	Sarte	Maurício	Ana	Carlos	Jeiel	Sarte	Maurício
-=	12	13	14	15	16	17	18
T O	Α	В	С	A	В	С	Α
	Ana	Carlos	Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte
	19	20	21	22	23	24	25
	В	С	A	В	С	Α	В
Ι Ψ Ι	Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Jeiel	Elenice
	26	27	28				
	С	A	В				
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte				

۱rea: A

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAR

•Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)

- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3	4
				С	Α	В	С
				Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana
	5	6	7	8	9	10	11
	Α	В	С	Α	В	С	Α
	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel
Março	12	13	14	15	16	17	18
	В	С	Α	В	С	A	В
	Elenice	Maurício	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	19	20	21	22	23	24	25
2	С	Α	В	С	A	В	C
	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte
	26	27	28	29	30	31	
	Α	В	С	A	В	С	
	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	

Area: A

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAR

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1
							Α
							Elenice
	2	3	4	5	6	7	8
	В	С	A	В	С	Α	В
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana
	9	10	11	12	13	14	15
- C	С	A	В	С	Α	В	С
Abril	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel
1	16	17	18	19	20	21	22
	A	В	С	Α	В	С	A
	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	23	24	25	26	27	28	29
	В	С	Α	В	С	Α	В
	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte
	<i>30</i>						
	С						
	Manoel/Jeiel						

rea: A

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: Verificação de Ionas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAR

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5	6
		A	В	С	Α	В	С
		Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel	Elenice
	7	8	9	10	11	12	13
	A	В	С	Α	В	С	Α
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel	Elenice	Maurício	Ana
	14	15	16	17	18	19	20
.=	В	С	Α	В	С	A	В
Maio	Carlos/Sarte	Manoel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel
	21	22	23	24	25	26	27
	С	Α	В	С	A	В	С
	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	28	29	30	31			
	Α	В	С	A			
	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice			

rea: A

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Area: C



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2	3
					В	С	Α
					Maurício	Ana	Carlos/Sarte
	4	5	6	7	8	9	10
	В	С	A	В	С	Α	В
	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice
Junho	11	12	13	14	15	16	17
2	С	A	В	С	Α	В	С
	Maurício	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Sarte
5	18	19	20	21	22	23	24
	A	В	C	Α	В	С	Α
	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Sarte	Carlos	Manoel/Jeiel
	25	26	27	28	29	30	
	В	С	Α	В	С	A	
	Elenice	Maurício	Sarte	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	

rea: A

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Area: C



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1
							В
							Maurício
	2	3	4	5	6	7	8
	С	Α	В	С	A	В	С
	Sarte	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Sarte	Carlos
	9	10	11	12	13	14	15
	Α	В	С	A	В	С	Α
Julho	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Sarte	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice
3	16	17	18	19	20	21	22
	В	С	A	В	С	Α	В
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana
	23	24	25	26	27	28	29
	C	A	В	С	Α	В	С
	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel
	<i>30</i>	31					
	A	В					
	Elenice	Maurício					

rea: A

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAR

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
 - 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário

Area: C



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4	5
			С	A	В	С	Α
			Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	6	7	8	9	10	11	12
	В	С	A	В	С	Α	В
	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte
Agosto	13	14	15	16	17	18	19
S	C	A	В	С	Α	В	С
0	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice
bo	20	21	22	23	24	25	26
	Α	В	С	Α	В	С	Α
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana
	27	28	29	30	31		
	В	С	Α	В	С		
	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana		

rea: A

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1	2
						A	В
						Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel
	3	4	5	6	7	8	9
	С	Α	В	С	A	В	С
Setembro	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	10	11	12	13	14	15	16
	Α	В	С	A	В	С	Α
	Ana	Manoel/Jeiel	Elenice	Sarte	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel
ן ש	17	18	19	20	21	22	23
	В	С	A	В	С	Α	В
Ψ	Elenice	Sarte	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Sarte
S	24	25	26	27	28	29	30
	С	Α	В	С	Α	В	С
	Ana	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Sarte	Ana	Carlos

rea: A

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

•Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)

- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6	7
	Α	В	С	A	В	С	Α
	Carlos	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel
	8	9	10	11	12	13	14
	В	С	A	В	С	Α	В
Outubro	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	15	16	17	18	19	20	21
4	С	Α	В	С	Α	В	С
	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte
	22	23	24	25	26	27	28
	Α	В	С	Α	В	С	Α
	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice
	29	<i>30</i>	31				
	В	С	Α				
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte				

rea: A

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3	4
				В	С	A	В
				Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana
	5	6	7	8	9	10	11
	С	Α	В	С	A	В	С
Novembro	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel
2	12	13	14	15	16	17	18
\subseteq	Α	В	С	A	В	С	Α
	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
1 2 1	19	20	21	22	23	24	25
	В	С	A	В	С	Α	В
-2	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte
	26	27	28	29	30		
	C	A	В	С	Α		
	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Carlos/Sarte		

Área: A

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Area: C



Ano: 2023

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Dezembro						1	2
						В	С
						Manoel/Jeiel	Elenice
	3	4	5	6	7	8	9
	Α	В	С	Α	В	С	Α
	Maurício	Ana	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana
	10	11	12	13	14	15	16
	В	С	Α	В	С	A	В
	Carlos/Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Sarte	Manoel/Jeiel
	17	18	19	20	21	22	23
	С	Α	В	С	A	В	С
	Elenice	Maurício	Ana	Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício
	24	25	26	27	28	29	30
	Α	В	С	A	В	С	Α
	Ana	Sarte	Manoel/Jeiel	Elenice	Maurício	Ana	Sarte
	31						
	В						
	Manoel/Jeiel						

• R

4

rea

Área:

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAE

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

L - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário