

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

PORTO DE ITAGUAÍ 2021

Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:

1 -Veículo
2 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
3 - Rádio de comunicação
4 - Máquina fotográfica

Integração com a ANTAQ

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração e notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

Parâmetros da Fiscalização:

Guia Orientador da Fiscalização

1.LIMPEZA:

- Acúmulo líquido;
- " Acúmulo Sólido ;
- **Fuga de resíduos** Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;
- **Descarte de Resíduo** Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

2. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

- Extintores & Hidrantes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Sinalização** Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;
- " EPI Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;
- Operador Portuário Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário credenciado.

3. ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

- Máquinas e equipamentos;
- Eletricidade (estrutura e serviço);
- Água (encanamento e serviço);
- " Piso/pavimentação;
- Cabeço;
- " Defensa;

- Caixa de passagem;
- " Vegetação;
- Cercas limítrofes;
- Construção ou Reforma Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem consertados;
- " Telhado;
- Calhas;
- " Telhas;
- " Janelas;
- Caneletas;
- " Caixa Dágua.

4. TRÂNSITO

- Sinalização Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;
- **Estacionamento** Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

- Carga Perigosa Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- Armazenamento de Carga Verificar se existe carga armazenada em local inapropriado.

6. FALTA DE AUTORIZAÇÃO

- " Reparo;
- Transporte resíduo;
- " Mergulho;
- " Bombeamento.

7. USO DE ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO



Análise de Risco (Com base no histórico dos anos de 2019 e 2020):

TECAR:

Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos);

Limpeza e pavimentação;

Lonas durante descarga de granéis;

Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações;

Materiais inservíveis;

Utilização de área pública (próximo à antiga Gerência de Projetos);

Caixas d'água abertas;

Drenagem do pátio.

TECON:

Acúmulo de água e materiais inservíveis;

Estado de conservação da pavimentação;

Estado de conservação dos hidrantes;

Lonas durante descarga de granéis;

Manutenção fora da área de oficina;

Sistema de drenagem (canaletas).

CPBS:

Dispersão de minério das pilhas no pátio de armazenagem e durante as operações.

TGSIII:

Limpeza das calhas;



PLANEJAMENTO DA CDRJ DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA Porto de Itaguaí - Ano:2021

Dias	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
1	Feriado				Sábado			Domingo				
2	Sábado			Feriado	Domingo					Sábado	Feriado	
3	Domingo			Sábado		Feriado	Sábado			Domingo		Feriado
4				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
5						Sábado			Domingo			Domingo
6		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
7		Domingo	Domingo					Sábado	Feriado		Domingo	
8					Sábado			Domingo				
9	Sábado				Domingo					Sábado		
10	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
11				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
12						Sábado			Domingo	Feriado		Domingo
13		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
14		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
15		Feriado*			Sábado			Domingo			Feriado	
16	Sábado				Domingo					Sábado		
17	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
18				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
19						Sábado			Domingo			Domingo
20		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
21		Domingo	Domingo	Feriado				Sábado			Domingo	\square
22					Sábado			Domingo				
23	Sábado	\square		Feriado	Domingo					Sábado		
24	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
25		\square		Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
26						Sábado		\perp	Domingo			Domingo
27		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
28	Feriado	Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
29					Sábado			Domingo				
30	Sábado				Domingo					Sábado		
31	Domingo						Sábado			Domingo		\Box

- Legendas

Fiscalização Conjunta GERFIT/GERMAM/Segurança do Trabalho

Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFIS (TECON/CPBS/TGSIII)

Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFIS (TECAR)



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1	2
1000						В	С
						Jeiel	Maurício
	3	4	5	6	7	8	9
	Α	В	С	Α	В	С	A
	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre
iro	10	11	12	13	14	15	16
•=	В	С	Α	В	С	A	В
a	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel
	17	18	19	20	21	22	23
ர	С	Α	В	С	Α	В	С
	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana
	24	25	26	27	28	29	30
	Α	В	С	A	В	С	Α
	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel
	<i>3</i> 1	01/02/21	02/02/21	03/02/21	04/02/21	05/02/21	06/02/21
	В	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*
	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5	6
1100		С	Α	В	С	A	В
100		Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício
	7	8	9	10	11	12	13
	С	Α	В	С	A	В	C
is	Ana	Cíntia	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Cíntia
•=	14	15	16	17	18	19	20
Φ	Α	В	С	A	В	С	Α
Fevere	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Cíntia	Manoel	Jeiel
\mathbf{v}	21	22	23	24	25	26	27
	В	С	A	В	С	Α	В
Ψ,	Maurício	Ana	Cíntia	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana
	28	01/03/21	02/03/21	03/03/21	04/04/21	05/03/21	06/03/21
	С	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*
	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel
	07/03/21	08/03/21	09/03/21	10/03/21	11/03/21	12/03/21	13/03/21
	A	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*
	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício

1 - I • R • R

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: Verificação de Ionas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Area: C

 \mathbf{m}



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5	6
		A	В	С	Α	В	С
		Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel
	7	8	9	10	11	12	13
	Α	В	С	Α	В	С	A
	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício
Março	14	15	16	17	18	19	20
	В	С	Α	В	С	A	В
<u>—</u>	Ana	Alexandre	Cíntia	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre
	21	22	23	24	25	26	27
\geq	С	Α	В	С	A	В	С
100	Cíntia	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Cíntia	Jeiel
	28	29	30	31	01/04/21	02/04/21	03/04/21
	Α	В	С	A	*B*	*C*	* A *
	Maurício	Ana	Alexandre	Cíntia	Jeiel	Maurício	Ana
	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21
	B	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*
	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

1 - TECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Área: C



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2	3
					В	С	Α
					Jeiel	Maurício	Ana
	4	5	6	7	8	9	10
	В	С	A	В	С	Α	В
100	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel
	11	12	13	14	15	16	17
-	С	A	В	С	Α	В	С
Abri	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício
	18	19	20	21	22	23	24
	A	В	С	Α	В	С	A
	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre
	25	26	27	28	29	30	01/05/21
	В	С	Α	В	С	Α	*B*
	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre	Jeiel	Maurício
	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21
	C	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*
	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana	Alexandre

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 CPBS
- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

 \mathbf{m}



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1
							В
							Jeiel
	2	3	4	5	6	7	8
	С	Α	В	С	A	В	C
100	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Jeiel	Maurício	Ana
	9	10	11	12	13	14	15
.0	Α	В	С	A	В	С	Α
O	Alexandre	Manoel	Cíntia	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel
Σ	16	17	18	19	20	21	22
	В	С	A	В	С	Α	В
	Cíntia	Maurício	Ana	Alexandre	Manoel	Cíntia	Maurício
	23	24	25	26	27	28	29
	С	A	В	С	Α	В	С
	Ana	Alexandre	Manoel	Cíntia	Maurício	Ana	Alexandre
	30	31	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21
	A	В	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*
	Manoel	Cíntia	Carlos/Sartes	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

•Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS

- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4	5
			С	A	В	С	Α
			Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana
	<u>6</u>	7	8	9	10	11	12
	В	С	A	В	С	Α	В
	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice
9	13	14	15	16	17	18	19
	С	A	В	С	Α	В	С
Jun	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel
5	20	21	22	23	24	25	26
	Α	В	С	Α	В	С	A
	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte
	27	28	29	30	01/07/21	02/07/21	03/07/21
	В	С	Α	В	*C*	*A*	*B*
	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício
	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21
	C	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*
	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório
- CAE

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

•Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS

- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2	3
					С	Α	В
					Carlos/Sarte	Elenice	Maurício
	4	5	6	7	8	9	10
	С	Α	В	С	A	В	С
1000	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana
	11	12	13	14	15	16	17
	Α	В	С	A	В	С	Α
ollho	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice
3	18	19	20	21	22	23	24
	В	С	A	В	С	Α	В
	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel
	25	26	27	28	29	30	31
	С	A	В	С	Α	В	С
	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte
	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21
	A	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*
	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

 \mathbf{m}

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

1 - TECAR

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Area: C



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6	7
	Α	В	С	Α	В	С	Α
	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício
	8	9	10	11	12	13	14
	В	С	A	В	С	Α	В
	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana
Agosto	15	16	17	18	19	20	21
N I	С	A	В	С	Α	В	С
0	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice
bn	22	23	24	25	26	27	28
	Α	В	С	Α	В	С	A
	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel
	29	30	31	01/09/21	02/09/21	03/09/21	04/09/21
	В	С	Α	*B*	*C*	*A*	*B*
	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte
	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21
	C	Α	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*
	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

 \mathbf{m}

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

•Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS

- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2021

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3	4
1100				В	С	A	В
100				Maurício	Manoel	Jeiel	Carlos/Sarte
	5	6	7	8	9	10	11
	С	Α	В	С	A	В	С
bro	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos	Elenice	Sarte
_Q	12	13	14	15	16	17	18
	Α	В	С	A	В	С	Α
Setem	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos	Elenice	Sarte	Manoel	Jeiel/Ana
a l	19	20	21	22	23	24	<i>25</i>
	В	С	A	В	С	Α	В
$ \mathbf{w} $	Carlos	Elenice	Sarte	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos	Elenice
S	26	27	28	29	30	01/10/21	02/10/21
	С	A	В	С	Α	*B*	*C*
	Sarte	Manoel	Jeiel/Ana	Sarte	Elenice	Maurício	Manoel
	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21
	A	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*
	Jeiel	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 CPBS
 - Píer de Atracação
 - 3 Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2020

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1	2
1100						В	С
1000						Maurício	Manoel
	<i>3</i>	4	5	6	7	8	9
	Α	В	С	Α	В	С	A
utubro	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte
	10	11	12	13	14	15	16
	В	С	Α	В	С	Α	В
	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício
	17	18	19	20	21	22	23
	С	Α	В	С	A	В	C
	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana
	24	25	26	27	28	29	30
	Α	В	С	A	В	С	Α
	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice
	<i>3</i> 1	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21
	В	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*
	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 CPBS
- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2020

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5	6
		С	Α	В	С	A	В
		Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel
	7	8	9	10	11	12	13
2	С	Α	В	С	A	В	С
	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte
Ω	14	15	16	17	18	19	20
	Α	В	С	A	В	С	Α
Novem	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício
$\mathbf{L} \mathbf{\Psi} \mathbf{I}$	21	22	23	24	25	26	27
	В	С	A	В	С	Α	В
$\frac{2}{2}$	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana
2	28	29	30	01/12/20	02/12/20	03/12/20	04/12/20
	С	A	В	*C*	*A*	*B*	*C*
	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice
	05/12/20	06/12/20	07/12/20	08/12/20	09/12/20	10/12/20	11/12/20
	A	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*
	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

•Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS

- 3- Área Pública
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



Ano: 2020

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Dezembro				1	2	3	4
				С	Α	В	С
				Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice
	5	6	7	8	9	10	11
	A	В	С	Α	В	С	Α
	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel
	12	13	14	15	16	17	18
	В	С	Α	В	С	A	В
	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Carlos/Sarte
	19	20	21	22	23	24	25
	С	A	В	С	A	В	С
	Elenice	Maurício	Manoel	Jeiel/Ana	Sarte	Elenice	Maurício
	26	27	28	29	30	31	
	A	В	С	A	В	С	
	Manoel	Jeiel/Ana	Sarte	Elenice	Maurício	Manoel	

. מיי

 \mathbf{m}

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 Área Pública
- Reservatório

1 - TECAR

• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

- Píer de Atracação
- 3 Área Pública
- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

I - IECAF

- •Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) 2- CPBS
- Área armazenagem
- 3- Área Pública
- Guarda Portuári
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário

Área: C