



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I-A

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 1

CABEÇOS 74 A 92

CAIS DA GAMBÔA

PORTO DO RIO DE JANEIRO


DO CABEÇO 74 AO CABEÇO 75



DO CABEÇO 75 AO CABEÇO 76




DO CABEÇO 76 AO CABEÇO 77




DO CABEÇO 77 AO CABEÇO 78




DO CABEÇO 78 AO CABEÇO 79






DO CABEÇO 79 AO CABEÇO 80 (PÁTIO 6/7)






DO CABEÇO 80 AO CABEÇO 81






DO CABEÇO 81 AO CABEÇO 82






DO CABEÇO 82 AO CABEÇO 83



DO CABEÇO 83 AO CABEÇO 86



DO CABEÇO 86 AO CABEÇO 87



DO CABEÇO 87 AO CABEÇO 88



DO CABEÇO 88 AO CABEÇO 89



DO CABEÇO 89 AO CABEÇO 90



DO CABEÇO 90 AO CABEÇO 91



DO CABEÇO 91 AO CABEÇO 92



