Perfil Individual de Sonda	Furo: SM-09			
Cliente: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	Revestimento(m):	14,00m	Coordenadas:	N: 7.467.434,97 E: 686.447,83
Obra/I.G.: AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS IG.: 1025/11	Inclin. c/ vertical:	0,00	Cota/DHN (m):	-11,25
Local: PORTO DO RIO DE JANEIRO	Classificação:	Bruno	Data de Início:	Data de Término:
Revestimento: φ NW, amostrador: φ int. 34,90mm φ ext. 50,80 mm, peso of	28/06/2011	28/06/2011		

Prof. (m)	Amostra	N° de (1° e 2°	Golpes 2° e 3°	GRÁFICO	φ	RQD (%)	Α	F	С	Perfil	Mudança Camada	Classificação Geológico-Geotécnica			
0,00		30 iniciais	30 finais	0 10 20 30 40 50 60 70 80							0,00				
	0	11	17								1,10 =	Argila muito arenosa (fina a média), pouco siltosa, micácea, com poucos grânulos de quartzo, consistência rija a dura, cor cinza amarronzado.			
		17	24							0000	2,23	Areia (textura variada), siltosa, micácea, com muitos grânulos e seixos subangulosos de quartzo e feldspato friável, compacta, cor cinza.			
	(2)	30/08	-	74,67 %		37 A2	F4/F5	C1	~~~		Gnaissse de textura fina intercalado por granitóide de textura média, com fraturas subverticais, cor cinza				
-	(3)	30/03	-		NW	,				0	3,73 = 4,00 = 4,03 =				
<u>5,0</u> 0	(4)	30/04	-							O IQ	5,00 = 5,04 = 6,00 = 6,02 =				
	5	30/02	-							0	6,02 = 7,00 = 7,03 =	Silte arenoso (areia fina a média), com grânulos subangulosos de quartzo, cor marrom variegado, muito compacto. Solo residual de alteração.			
_	15.57	30/03	-								8,00 = 8,03 =				
	(7) (8)	30/03	-							0.1	9,00 9,02 9,60				
<u>10,</u> 00		00,02		98,64 %		65		F4/F3		~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~	11,80				
_				100,00 %		97	97 A2 F2	C2/C1	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	Gnaissse de textura fina intercalado por granitóide de textura média, com fraturas subverticais, cor cinza				
<u>15,</u> 00						79				~~~ ~~~ ~~~ ~~~	14,60 15,80				
												LIMITE DA SONDAGEM			
				100 80 60 40 20 RECUPERAÇÃO (%)								Escala 1:100			

Lâm	ina d'águ	a (m)		Lavage	m por Tempo)	A - Alteração F -		- Fraturamento	C - Coerência
Data	Hora	(m)	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm	Tempo (min)	A1 - rocha sã	E2 pouco fraturada		C1 - coerente
28/06	11:59	12,50	2,19	2,21	2	10	A2 - medianam. alterada			C2 - medianam. coerente
-	-	-	2,21	2,22	1	10	A3 - muito alterada		uito fraturada	C3 - pouco coerente
-	-	-	2,22	2,23	1	10	A4 - totalmente alterada	F5 - em	n fragmentos	C4 - incoerente
Obs Régua: 1,95m (12:02)			Obs:			Geraldo de Olivei	ra Almeida CREA - 86 - 1 - 05312	1/1/1/1/1/	GEODRILL	

Fiscalização:

Vão Livre ao flutuante 0,50m.

Amostra não recuperada

Nome do Arquivo: DOCAS - PIER MAUÁ - RJ - SM-09